

論文の内容の要旨

論文題目 CW レーザー推進に関する実験的研究

氏名 豊田和弘

宇宙空間および大気中での使用を目的とした革新的な宇宙推進機として、レーザー推進機の理論研究が行われてきた。CW (continuous wave) レーザー推進機は、宇宙機外からエネルギー源であるレーザービームを連続的に導入し、高温のプラズマを生成、維持し、推進剤を加熱し、超音速ノズルにより推力を発生するという推進機構を持つ。そのため、一般的の化学ロケットや電気推進と異なってエネルギー源や電源を宇宙機に搭載する必要がなく、ペイロード比を画期的に高めることができる。特に地上からの打ち上げに用いる場合には、周囲の空気を推進剤として取り入れ利用することができる。しかしながら、このようにレーザー推進が宇宙輸送システムに大きな変革をもたらす推進技術であると期待されながら、現在まで研究開発が進んでおらず、レーザープラズマの特性やエネルギーの輸送過程等の内部現象について明らかにされていない。

本論文は、レーザー推進機内のレーザープラズマの生成および安定保持を得るとともに、推進機の基本性能を実験的に明らかにし、更に性能向上の方法を調べることを目的としている。

本論文は全 7 章で構成されている。

第 1 章は序論である。本研究の背景、すなわち宇宙推進にとって CW レーザー推進の必要性、有効性を論じ、本研究の目的と意義を示した。

第 2 章においては、レーザー推進機の作動原理について記述した。レーザー光線は推進剤の通過経路であるレーザープラズマ生成部に集光されており、一旦レーザーの焦点付近でプラズマが生成されると、そのプラズマは逆制動放射によりレーザーエネルギーを吸収し、プラズマの生成エネルギー及び損失量とレーザー吸収量が釣り合うところで維持される。生成プラズマの中心部の温度は 1 万～2 万度程度まで高められ、このプラズマのエンタルピーが推進エネルギーの源となり、ラバルノズルによりエネルギー変換され、推力を発生する。このレーザーにより生成されたプラズマの中心部は推進機内の壁に付着することはなく、その周りを冷たいガス層で包まれるため、対流による壁面への熱損失は一般に少ない。その反面、プラズマがレーザーを吸収すればするほどプラズマの中心部分の温度が上昇し、それによる輻射損失が大きくなるものと予想される。

このようにレーザー推進機の性能は、プラズマのレーザーエネルギーの吸収、プラズマの熱エネルギーから周囲の推進剤ガスへの熱伝達、プラズマの輻射損失等のエネルギー輸送過程でのエネルギーバランスから決定される。

第 3 章では、実験装置および測定方法が説明した。レーザープラズマ観測、推力測定を中心とする推進性能の導出、推進性能の向上といった目的の異なった 3 種類のレーザー推進機を設計試作した。また計測に必要な実験装置やその方法について示した。

第 4 章においては、レーザープラズマ (LSP) の特性について述べている。

推進剤にはアルゴンまたは窒素を用いた。LSP を点火する為の初期プラズマ生成には 700W 程度のレーザー出力で数秒要し、プラズマ生成後タングステンロッドを引き抜く。レーザー出力を増加させればそれだけプラズマは生成しやすくなるが、タングステンロッドへの負担が大きくなるので 700W で点火した後、所定の出力に調整して実験を行った。アルゴンを推進剤に用いたとき、




図 1: 焦点とプラズマ位置の関係 (推進剤 アルゴン、レーザー出力 400W)

LSP を維持できるレーザー出力の下限値は 300W 程度であり、推進剤流量を増加させるとより低いレーザー出力でプラズマを維持することができた。これは、流量を増加させるとプラズマ生成部におけるガス圧力およびプラズマ密度が高まり、より効率よくレーザー吸収が行われるためであると思われる。窒素を推進剤に用いたときのレーザー出力の下限は 500W 以上であり、アルゴンに比べて窒素の場合はプラズマを維持できる限界出力が大きくなっている。

次に推進機内での LSP の様子を観察し、その形状、位置などを調べるためにモデル III を用いて実験を行った。観測窓から CCD カメラにより LSP 撮影したプラズマはレーザーの方向に長軸を持つ橍円形状をしていた。

焦点位置とプラズマの中心位置の関係を図 1 に示す。この図よりわかるように、プラズマはレーザーの焦点よりも上流に位置している。これは、LSP に吸収されるレーザーエネルギーと LSP から散逸するエネルギーが釣り合う位置が焦点より上流に位置しているからと考えられる。またこの図のように、レーザーの焦点を移動させることにより、プラズマの位置を制御することが可能であった。

第 5 章では推進機基本性能の測定結果について述べている。

図 2 に推力と上流圧力の関係を示した。なお、スロートの極近傍を除き気流の速度は 10m/sec 以下であるため動圧の部分は無視できる。これはレーザー出力と推進剤流量を変化させた時の結果であるが、レーザー出力、推進剤流量に関わらず推力が圧力に対して増加することがわかった。これによりプラズマの位置により圧力の変化は生じるが、推力は圧力によって決定されるので一般的な化学ロケットと同様な考え方を適用することができる。この場合、推進剤のエンタルピを運動エネルギーとして回収するノズルの役割が重要になってくる。このノズルの性能の評価を推力係数 C_F を用いることにより行った。

$$F = C_F A_t p \quad (1)$$

$$C_F = \sqrt{\frac{2k^2}{k-1} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{(k+1)/(k-1)} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right)^{(k-1)/k} \right] + \frac{p_e - p_b}{p_c} \frac{A_e}{A_t}} \quad (2)$$

ここで、 k 、 p_e 、 p_b 、 A_e はそれぞれ、比熱比、ノズル出口圧力、外気圧力、ノズル出口断面積を示している。実験より得られた推力、圧力を用いて推力係数を求めた結果を図 2 に示す。ここで実線は式 (2) 式より $p_e = p_b$ と仮定して求めた理論値である。

実験での圧力は 3atm 前後で推力係数はほぼ 1 であり、理論値と近い値になっている。図を見る

と分かるように背圧が大気圧なので推力係数は低いが、 p_c/p_e を大きくすることによって推力係数を大きくとることが可能である。

冷却水に奪われるエネルギーを熱損失とし、冷却水温度、流量を測定することにより熱損失を求めた。熱損失はほぼレーザー出力に比例して増加していく傾向にあった。この熱損失の中には、プラズマからの輻射エネルギー、推進剤からの熱エネルギー、吸収されなかったレーザーエネルギーが含まれると思われる。

プラズマに吸収されなかったレーザーエネルギーのなかで、スロートを通過してきたものをカロリーメータを用いて測定した。このレーザー通過量をプラズマのない状態でのレーザー通過量で除したものレーザー通過損失とした。レーザー出力に対するレーザー通過損失の割合は圧力上昇に伴い減少する傾向にあり、これは圧力上昇によりプラズマ密度が増加し、プラズマのレーザー吸収量が増加することによるものと思われる。

レーザー出力が推力方向の運動エネルギーに変換される効率をエネルギー変換効率とし、熱損失、レーザー通過量からエネルギー配分を評価した（図3）。




図2: 推力係数と圧力比の関係 (推進剤 アルゴン)




図3: エネルギー配分 (推進剤 アルゴン 0.594 g/sec)

エネルギー変換効率の計算には以下の式を用いた。

$$\eta_e = \frac{F^2 - F_{cold}^2}{2mP} \quad (3)$$

ここで、 F_{cold} 、 P はそれぞれ生ガス推力とレーザー出力を示している。エネルギー変換効率は、レーザー出力が増加すると減少する傾向にあり、熱損失は全エネルギーの 50%程度を占めていた。

第6章では、推進性能の改善の方法について述べている。

推進機モデル II を用い推進性能の向上に関する実験を行った。プラズマがスロートよりも上流にある直径 3mm の絞りよりも上流にあると思われる時には徐々に圧力が上昇しているが、絞りをプラズマが通り過ぎ直径 6mm のサブチャンバに入った瞬間に著しく推力が上昇する。この推進

機ではエネルギー変換効率が 15 %程度まで到達することが確認できた。このようにプラズマを維持される部分の形状を変化させることにより、推進機の効率を改善できることがわかった。

ノズル下流を減圧することにより圧力比を増加させ推力係数を増加させる実験を行った（表 1）。

表 1: 圧力比を変化させた時の推力係数の変化

	p_c/p_b	A_e/A_t	C_F Theory	C_F Experiment	η_e	I_{sp} , sec
Ar Model I	4	4	0.77	1.07	0.07	50
	60	36	0.99	1.13	0.08	59
	410	36	1.52	1.59	0.14	81
N_2 Model I	4	4	0.56	0.99	0.04	54
	300	36	1.60	1.62	0.17	108
Ar Model II	5	4	0.69	1.03	0.16	68
	420	36	1.60	1.79	0.37	113

その結果、推力係数は圧力比を増加させることによって増加することが確認され、それに伴いエネルギー変換効率は向上した。推進機モデル II を用いた場合には、37%のエネルギー変換効率が得られた。

また、圧力比を増加させたときのエネルギー配分を求めた。圧力比を増加させることにより、その他の損失が減少した。これは、圧力比が増加することでノズル効率が向上し、推力に変換されていなかった推進剤のエンタルピが、推力方向の運動エネルギーとして回収された結果である。このようにレーザー推進は化学ロケットと同じように、推力はおおよそ推力係数、スロート断面積、チャンバー圧力の積で表わされることがわかった。

第 7 章は結論であり、本研究で得られた結果を要約している。

以上、レーザープラズマを生成、維持するとともにレーザープラズマの位置制御を可能とした。また、推進機の基本性能を調査し、推進性能向上の方法を示した。